



Hospitalisation bébé reborn

CATALOGUE 2020

NURSERIE DES POUSSINS

Seconde hospitalisation

Kit du bébé reborn

Saskia by Bonnie Brown

Ce kit a été créé en 2020 pour une rénovation complète. Le bébé avait été pas très bien réalisé : Les principaux problèmes concernaient les cheveux et certaines zones de peinture incohérentes. Sans même mentionner l'absence totale de vernis !

Le problème majeur se situait cependant au niveau de sa joue gauche, où la peinture s'était malheureusement détachée. En tentant de sauver son bébé, la maman avait suivi de très mauvais conseils, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation et entraîner une dégradation supplémentaire de la peinture. L'absence de vernis a également joué un rôle important dans ce dommage.

L'intérieur du bébé reborn était plutôt impeccable, rien à reprocher comme le précédent bébé reborn.

Elle a été hospitalisée pendant environ trois mois et est finalement rentrée en parfaite santé, prêt à retrouver sa maman.



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020

Première étape

Délestage, remplacement et décapage

Le kit a été minutieusement allégé : le remplissage a été retiré, et le corps a également été lavé et mis de côté.

Ensuite, les cheveux ont été délicatement retirés à la main à l'aide de produits spécifiques. Chaque cheveu a été soigneusement enlevé à la pince à épiler, un par un, pour garantir un travail propre et précis.

Pour terminer, il a été soigneusement traité avec des produits puissants pour retirer toute la peinture et le vernis d'origine.





Nous avons déjà vu des cas plus graves, mais les cheveux de ce bébé reborn étaient mal implantés et, surtout, ils s'emmêlaient constamment, formant de nombreux nœuds. Cela était dû à un mohair de mauvaise qualité !

BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020





BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020



Avant décapage



Après décapage

Bébé reborn est redevenu un kit vierge !



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020

En cours....



Bébé reborn est redevenu
un kit vierge !

BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020



Le kit a ensuite été entièrement repeinte avec bien sûr de nouveaux cheveux implantés plus foncés.



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020

Avant



Après



BÉBÉ REBORN NOÉLIE - 2020

A bright, modern hospital hallway with large windows and people in white coats. The scene is captured from a low angle, looking down a long, well-lit corridor. The ceiling is a grid of recessed lights, and the floor is a light-colored, polished material. On the left, a group of people in white coats are gathered near a window. On the right, a person in a white coat is walking away. The overall atmosphere is clean, professional, and bright.

Fin du

CATALOGUE

NURSERIE DES POUSSINS